



## Verbessert / Repariert:

- ✓ Metallverbinder: Tiefe der Bohrungen korrigiert
- ✓ Versions-Kompatibilität bei Schwalbenschwänzen hergestellt
- ✓ Verlängern / Verkürzen: Stabilität nach vollständiger Nachberechnung wiederhergestellt
- ✓ Wechselwirkung bei der Eingabe von Koppelpfetten auf Wechselhölzer im Dach unterbunden
- ✓ Hundegger K1 + K2: Blatt strinseitig repariert
- ✓ Hundegger K1 + K2: Sparrenmarkierungen in Kombination mit der Einstellung „Marker mit Kerbe“ berichtigt
- ✓ Hundegger K2: Übergabe von Blättern unter 40mm Länge korrigiert
- ✓ BTL 10: Beschriftungen aus Markierungen mit Nummern mit Schrifthöhe versehen
- ✓ Cambium: Sparren drehen Option entfernt
- ✓ Cambium: Position von verdeckten Kerven bei rechten Außensparren berichtigt
- ✓ Cambium: Tiefe von Traufschalungen in Kombination mit Falzen, welche über 3D CAM Traufschalungen erzeugt werden korrigiert
- ✓ Cambium: Maschinenübergabe von Gratsparrenkerven als Geißfuß welche aus einem Linienzug erzeugt wurden verbessert
- ✓ P10: Stellbrettnuten werden wieder übergeben
- ✓ P10: Kerven bei gedrehten Sparren korrigiert