



Verbessert / Repariert:

- ✓ Cambium Übergabe: Versatz mit Zapfen wird nun wieder mit Absatzmaß des Zapfens übergeben
- ✓ Cambium Übergabe: Übergabe von Blättern korrigiert, bei denen die Kopffläche größer als die Bodenfläche ist
- ✓ Alle Maschinen-Übergaben: Bohrungen werden nun auch mit einer Tiefe von weniger als 5mm übergeben
- ✓ Eingabe von parallelen Schwellen / Rähmen korrigiert
- ✓ Im Eingabe-Dialog für Trauf- und Stirnbretter wurde eine Fehlermeldung behoben
- ✓ Fenstergröße in der Architektur zum Einfügen von Symbolen angepasst