

Wichtige Tastenbelegungen im S&S Abbundprogramm ab Version 21.5.602  
Stand: Januar 2006

Taste	Menüpunkt	Taste	Menüpunkt
Strg+N	Datei / Neu	Strg+1	Ansicht/ Draufsicht / Dach mit Bemaßung
Strg+O	Datei / Öffnen	Strg+2	Ansicht/ Draufsicht / Dach mit Bemaßung (Maschine)
Strg+S	Datei / Speichern	Strg+3	Ansicht/ Draufsicht / Draufsicht Auswahlflächen
Strg+P	Datei / Drucken	Strg+4	Ansicht/ Draufsicht / Draufsicht Auswahlflächen (Maschine)
Strg+Q	Bearbeiten / Grundriß / Alles berechnen	Strg+5	Ansicht/ Draufsicht / Einzelfläche
P	Bearbeiten / Grundriß / Fläche fixieren	Strg+6	Ansicht/ Draufsicht / Dachflächen mit Bemaßung
A	Grafik / Vollbild	Strg+7	Ansicht/ Draufsicht / Wandflächen mit Bemaßung
G	Grafik / Grundstellung / Grundstellung	Strg+8	Ansicht/ Draufsicht / Wandflächen mit Bemaßung (Maschine)
D	Grafik / Grundstellung / Draufsicht	Strg+9	Ansicht/ Draufsicht / Konstruktion mit Bemaßung
V	Grafik / Grundstellung / Vorderansicht	Strg+0	Ansicht/ Draufsicht / Konstruktion mit Bemaßung (Maschine)
R	Grafik / Grundstellung / Rückansicht	Shift+1	Ansicht/ Draufsicht / Wandflächen über alle Geschosse
S	Grafik / Grundstellung / Seitenansicht	Shift+2	Ansicht/ Draufsicht / Geschossgrund
K	Grafik / Grundstellung / Senkrecht auf Auswahlfläche	Shift+3	Ansicht/ Draufsicht / Balkenlage mit Bemaßung
B	Grafik / Grundstellung / Benutzerdefiniert Ansicht	Shift+4	Ansicht/ Draufsicht / Balkenlage mit Bemaßung (Maschine)
Strg+B	Grafik / Grundstellung / Benutzerdefiniert Ansicht setzen	Shift+5	Ansicht/ Draufsicht / Zusatzschicht
X	Grafik / Grundstellung / Flächenansicht mit Wahlkante oben	Shift+6	Ansicht/ Draufsicht / Schwellenplan
Y	Grafik / Grundstellung / Kantenansicht mit Wahlfläche seitlich	Shift+7	Ansicht/ Draufsicht / Schwellenplan (Maschine)
Z	Grafik / Grundstellung / Holzansicht mit Stärke oben	Shift+8	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Sparrenprofil
Shift+Z	Grafik / Zurücksetzen / Zeichnung zurücksetzen	Shift+9	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Dachflächenprofil
+	Schrittweite erhöhen	Shift+0	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Grat / Kehle
-	Schrittweite verringern	Alt+1	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Gaupenprofil
F1	Online Hilfe	Alt+2	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Knaggendetail
F5	Softcode einstellen in Seitendialogen	Alt+3	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Pfettenplan
		Alt+4	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Einzelstab 2D
		Alt+5	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Einzelstab 3D
		Alt+6	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Strebenbock
		Alt+7	Ansicht / Profile und Einzelhölzer / Kopfplatte
		Strg+H	Ansicht / Verdeckte Linien / Hölzer
		Strg+F	Ansicht / Verdeckte Linien / Flächen