



Holzbau-  
Software

## Abbund - Version 30.3 - Hotfix 4

### Verbessert / Repariert:

- ✓ Die Option Schalung/Hobeln an Schalbrettern wird wieder ausgewertet
- ✓ Dachfenster ändern: Abstand bei Sparren / Wechseln korrigiert
- ✓ Wechsel und Füllhölzer bei Öffnungen in der Zangenlage werden wieder korrekt erzeugt